



Ganzglas Parallel-Schiebesystem **WIGA-15**

WIGA Technic AG, CH-8800 Thalwil

Wartungs- Pflege- und Reinigungs-Hinweise:

- Aussenliegende Bauteile sind der Witterung, Abgasen, Flugstaub usw. ausgesetzt. Ablagerungen können in Verbindung mit Regen- und Tauwasser die Oberflächen beeinträchtigen. Diese Bauteile müssen regelmässig, je nach Verschmutzungsgrad gereinigt werden. Je früher die Verschmutzungen fachgerecht beseitigt werden desto längere Lebensdauer dürfen Sie vom Bauteil erwarten.

Aluminium-Oberflächen:

- Eloxierte (*elektro-oxidierte*), oder pulverbeschichtete Oberflächen gelten als widerstandsfähige und dekorative Veredelung von Aluminium-Oberflächen. Um das edle Erscheinungsbild der Oberflächen über lange Zeit erhalten zu können bedarf es der regelmässigen und fachmännischen Reinigung und Pflege.
- Die Reinigung sollte nicht unter direkter Sonneneinstrahlung vorgenommen werden. Es müssen ausschliesslich ph-neutrale Reinigungsmittel in üblicher Verdünnung verwendet werden. Zur Reinigung von Aluminium-Oberflächen dürfen keine Reinigungs- und Hilfsmittel die kratzen, oder scheuern verwendet werden.

Glasoberflächen:

- Verunreinigte Glasoberflächen müssen regelmässig im Nassverfahren (Wasser, Schwamm, Lappen usw.) gereinigt werden. Dem Wasser können handelsübliche Glasreiniger, ohne scheuernde Bestandteile beigegeben werden. Hartnäckige Verschmutzungen dürfen mit Putz-Spiritus vorbehandelt werden.
- Zur Reinigung der Glasoberflächen dürfen keinesfalls alkalische Wasserlaugen, Säuren, oder fluoridhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

Beschläge-Unterhalt:

- Die Beschlagsteile sollten regelmässig auf Verschleiss und Beschädigung überprüft werden. Die Laufflächen, sowie die beweglichen Teile müssen regelmässig gereinigt und anschliessend mit Silikonspray (kein fettendes Mittel verwenden) behandelt werden.

Unterhalt, Reinigung und Service:

- Verlangen Sie beim Hersteller ein Angebot für den regelmässigen Unterhalt Ihrer WIGA-15 Verglasung. Gerne wird Ihnen fachmännisch geholfen.